


# Elektromechanický oscilátor

© Ing. Ladislav Kopecký, 2002

V tomto článku si ukážeme jeden ze způsobů, jak využít silové účinky cívky s feromagnetickým jádrem v rezonanci. I člověk, který neoplývá technickou představivostí, jistě nalezne dost příkladů, kde by se zařízení na tomto principu dalo využít, a proto tento problém přenechám čtenáři k úvaze.



Obr. 1

Elektromechanický oscilátor na obr. 1 je tvořen magnetickým obvodem, v jehož vzduchové mezeře jsou umístěny dva permanentní magnety, které jsou pevně spojeny a uspořádány tak, aby se vzájemně odpuzovaly. Magnety jsou odpruženy z obou stran. Na druhé straně je magnetický obvod opatřen vinutím, které spolu s kondenzátorem C1 tvoří rezonanční obvod buzený elektrickými impulsy. Dále je zde tlumivka s proměnnou indukčností, jejímž úkolem je naladit frekvenci budicího signálu na rezonanční kmitočet odpružených permanentních magnetů. Úkolem řídicího obvodu je udržovat v rezonanci elektrický LC obvod. Pro tento účel je z kondenzátoru C1 vedena do řídicího obvodu zpětná vazba. Úkolem tohoto článku není vysvětlovat funkci řídicího obvodu. Zájemce odkazují na články Impulsní oscilátor I, II.

## Analýza mechanického oscilátoru

Na permanentní magnet budou působit tři síly:

- 1) síla pružnosti:  $F_1 = -Ky$  [N, N/m, m], kde K je tuhost pružiny, y je výchylka,
- 2) tlumící síla:  $F_2 = -Rv = -R \frac{dy}{dt}$  [N, Ns/m, m/s], kde R je koeficient odporu, v je rychlost,
- 3) síla elektromagnetu:  $f_3 = F \sin(\omega t)$ , kde F je amplituda síly,  $\omega$  je úhlová rychlost.

Na permanentní magnet bude působit výsledná síla  $m \frac{d^2y}{dt^2}$ , která bude součtem výše uvedených tří sil:

sil:

$$m \frac{d^2y}{dt^2} = -Ky - R \frac{dy}{dt} + F_3 \quad (1)$$

Po úpravě dostaneme diferenciální rovnici s konstantními koeficienty ve tvaru:

$$y'' + a_1y' + a_0y = f_3, \quad (2)$$

$$\text{kde } a_1 = R/m, a_0 = K/m. \quad (2a)$$

Pomocí věty o obrazu derivace k rovnici (2) vytvoříme Laplaceův obraz:

$$p^2Y + a_1pY + a_0Y = F_3 \quad (3)$$

Definujeme přenos jako poměr výstupní veličiny (výchylka y) ku vstupní veličině (síla f):

$$A = \frac{y}{f} \quad (4)$$

Laplaceův obrazový přenos potom odvodíme z rovnice (3):

$$\mathcal{L}\{A\} = A(p) = \frac{Y(p)}{F(p)} = \frac{1}{p^2 + a_1p + a_0} \quad (5)$$

K frekvenčnímu přenosu přejdeme tak, že místo Laplaceových obrazů veličin (F, Y) uvažujeme jejich fázory a dosadíme  $p = j\omega$ :

$$A(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{F(j\omega)} = \frac{1}{-\omega^2 + j\omega a_1 + a_0} = \frac{1}{a_0 - \omega^2 + j\omega a_1} \quad (6)$$

Způsobem, známým z článku o elektrické rezonanci, odstraníme z jmenovatele imaginární složku:

$$A(j\omega) = \frac{a_0 - \omega^2 - j\omega a_1}{(a_0 - \omega^2)^2 + \omega^2 a_1^2} \quad (7)$$

Ze vztahu pro frekvenční přenos (7) je zřejmé, že podmínkou rezonance je rovnice

$$a_0 - \omega_r^2 = 0, \quad (8)$$

čímž se nám přenos (7) zjednoduší na

$$A(j\omega) = \frac{j}{\omega_r a_1} \quad (9)$$

Po zpětném dosazení za koeficienty  $a_1, a_0$  dostaneme výsledné vztahy pro rezonanční kmitočet a amplitudu kmitů v rezonanci:

$$\omega_r = \sqrt{K/m} \quad (10)$$

kde  $\omega_r = 2\pi f_r$  je úhlový rezonanční kmitočet  
K je tuhost pružiny,  
m je hmotnost mech. kyvadla (permanentních magnetů).

Po dosažení za formální konstanty bude pro přenos platit

$$A(j\omega) = \frac{Y}{F} = \frac{-j m}{\omega_r R} \quad (11)$$

kde  $Y$  je fázor výchylky,  $F$  je fázor síly  
R je koeficient odporu, další veličiny viz výše.

### Poznámka:

Fázory se běžně značí stříškou nad písmenem, avšak zde jsou označeny pouze tučným písmem (z technických důvodů).

Po úpravě dostaneme pro fázor výchylky tento vztah:


$$Y = F \frac{-j m}{\omega_r R} \quad (12)$$

Co nám rovnice (12) říká? Především nám říká, že fázor výchylky  $Y$  je za fázorem síly  $F$  zpožděn o  $\pi/2$  (tj. o  $90^\circ$ ). Znamená to, že když jsou magnety v nejnižší poloze ( $y = -Y$ ), síla  $f = 0$  a když jsou magnety v neutrální poloze ( $y = 0$ ), je síla  $f$  maximální ( $f = F$ ).

Mezi amplitudou výchylky a amplitudou síly platí vztah

$$Y = F \frac{m}{\omega_r R} \quad (13)$$

## Výpočet magnetického obvodu



Obr. 2

Sílu působící mezi póly elektromagnetu na obr. 2 vypočítáme podle vzorce

$$F = \frac{1}{2\mu_0} B^2 S \quad (14)$$

### Postup při výpočtu

1. Zvolíme magnetickou indukci B. (Zpravidla volíme takovou maximální indukci, aby nedošlo k přesycení materiálu magnetického obvodu. Např. pro ferit je to kolem 0,4T [Tesla], pro trafoplechy 1,5T.)

2. Vypočítáme magnetický tok

$$\Phi = B S, \quad [\text{Wb, T, m}^2] \quad (15)$$

kde S je průřez feromagnetického jádra.

3. Vypočítáme magnetický odpor obvodu. Permeabilita feromagnetického materiálu je mnohonásobně vyšší než permeabilita vzduchu (permeabilita vakua  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$  a prakticky se rovná permeabilitě vzduchu), takže při dostatečně velké vzduchové mezeře můžeme magnetický odpor feromagnetika zanedbat a stačí vypočítat pouze mag. odpor vzduchové mezery:

$$R_m = \frac{d}{\mu_0 S} \quad (16)$$

4. Vypočítáme velikost magnetomotorického napětí, které je schopné v magnetickém obvodu s daným mag. odporem  $R_m$  (šířkou vzduchové mezery d) vybudit požadovaný magnetický tok  $\Phi$ :

$$U_m = N \cdot I = \Phi \cdot R_m, \quad [\text{Az, Wb, Az/Wb}] \quad (17)$$

kde N je počet závitů cívky,  
I je elektrický proud protékající cívkou.

5. Pro danou velikost kapacity kondenzátoru C a rezonančního kmitočtu  $f_r$  zvolíme indukčnost L tak, aby platil vztah pro rezonanční kmitočet:

6.

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}},$$

odkud pro indukčnost odvodíme následující vzorec:

$$L = \frac{1}{\omega^2 C}, \quad (18)$$

kde  $\omega = 2\pi f$  je uhlová frekvence.

7. Pro takto určenou indukčnost  $L$  vypočítáme počet závitů  $N$ . Vzorec pro výpočet  $N$  odvodíme následujícím způsobem:

Máme-li navinutou cívku na feromagnetickém jádře (což je náš případ), potom podle statické definice indukčnosti platí vztah:

$$L = \frac{N \cdot \Phi}{I} \quad (19)$$

Ve vzorci (19) dosadíme za  $\Phi$  podle vztahu (17) a po úpravě dostaneme pro výpočet indukčnosti následující vzorec:

$$L = \frac{N^2}{R_m}, \quad (20)$$

odkud dostaneme výsledný vztah pro výpočet počtu závitů cívky:

$$N = \sqrt{L \cdot R_m} \quad (21)$$

8. Nyní, když známe magnetomotorické napětí  $U_m$  i počet závitů cívky  $N$ , můžeme určit proud, který cívkou bude protékat:

$$I = \frac{U_m}{N} \quad (22)$$

9. Nakonec ještě vypočítáme průřez (resp. průměr) drátu a můžeme odhadnout odpor vinutí:

Vypočítáme průřez vinutí podle vzorce:

$$S = \frac{I}{\sigma}, \quad (23)$$

kde  $\sigma$  je proudová hustota. (Pro menší cívky volíme proudovou hustotu  $\sigma = 4 \text{ A/mm}^2$ .)

Pro kruhový průřez drátu  $S$  platí pro průměr drátu  $D$  vztah  $D = \sqrt{(4S/\pi)}$ . Zvolíme nejbližší větší normalizovaný průměr drátu.

Odhad odporu vinutí můžeme provést následovně: Na základě rozměrů cívky, počtu závitů a průměru drátu odhadneme střední délku závitu  $l_{1z}$ . Délka drátu vinutí potom bude  $l = l_{1z} \cdot N$ . Odpor vinutí vypočítáme podle vzorce:

$$R = \rho \frac{l}{S}, \quad [\Omega, \Omega\text{mm}^2/\text{m}, \text{m}, \text{mm}^2] \quad (24)$$

kde  $\rho$  je měrný elektrický odpor. (Pro měď je  $\rho = 0,0175 \text{ } \Omega\text{mm}^2/\text{m}$  při teplotě  $20^\circ\text{C}$ .)

**Příklad:**

Máme jádro složené z trafoplechů o průřezu 5 x 5 cm, vzduchová mezera je 1 cm a zvolíme maximální sycení jádra  $B = 1.5$  T. Zvolíme kmitočet  $f = 300$ Hz a použijeme kondenzátor o kapacitě  $C = 1\mu\text{F}$ . Hledáme sílu  $F$ , jíž se póly elektromagnetu přitahují, počet závitů cívky  $N$  a proud  $I$ , který protéká cívkou.

1) Výpočet síly:

$$F = \frac{B^2 S}{2\mu_0} = \frac{1,5^2 \cdot 0,05^2}{2 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}} = 2238\text{N}.$$

(To je síla, jako kdybyste měli pověšené závaží o hmotnosti 228kg!)

2) Výpočet magnetického toku:

$$\Phi = B \cdot S = 1,5 \cdot 0,05^2 = 3,75 \cdot 10^{-3} \text{Wb}.$$

4) Výpočet magnetického odporu:

$$R_m = \frac{d}{\mu_0 \cdot S} = \frac{0,01}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot 0,05^2} = \frac{10^5}{0,01 \cdot \pi} = 3\,183\,099$$

5) Výpočet magnetomotorického napětí:

$$U_m = \Phi \cdot R_m = 3,75 \cdot 10^{-3} \cdot 3183099 = 11936,6\text{Az}.$$

6) Výpočet indukčnosti:

$$L = \frac{1}{\omega^2 \cdot C} = \frac{1}{(2\pi f)^2 \cdot C} = \frac{1}{(2\pi \cdot 300)^2 \cdot 10^{-6}} = 281,45\text{mH}.$$

7) Výpočet počtu závitů:

$$N = \sqrt{L \cdot R_m} = \sqrt{0,28145 \cdot 3183099} = 946,5 \text{ závitů}.$$

8) Výpočet proudu:

$$I = U_m / N = 11936,6 / 946,5 = 12,6\text{A}.$$